

Panne à souder format B - Hakko T19-B

Réf. article HK-T19-B


Fabricant Hakko

EAN 4962615038754

Panne à souder format B pour les manches Hakko FX-889, FR-701, FR-702 et FX-601. Panne de rechange Hakko d'origine conçue pour des soudures fiables sur plusieurs modèles de stations.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T19-B est une panne à souder au format B conçue pour être utilisée avec plusieurs modèles de manches Hakko. Cette panne de rechange d'origine garantit un transfert de chaleur homogène et un écoulement constant de la soudure sur l'ensemble des stations et fers compatibles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne au format B pour une application optimale de la soudure
- Compatible avec les manches FX-889, FR-701, FR-702 et FX-601
- Fabrication Hakko d'origine pour des performances fiables
- Conçue pour les applications de soudure professionnelles
- Panne de rechange pour prolonger la durée de vie de l'équipement

COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les modèles de manches Hakko suivants : FX-8805 (65W) utilisés dans les stations FX-889, FR-701 et FR-702, ainsi que les manches FX-601 (47W).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	B
-----------------	---

Manches compatibles	FX-8805 (65W), FX-601 (47W)
Stations compatibles	FX-889, FR-701, FR-702, FX-601
Pays d'origine	Japon