

Virole de buse de dessoudage avec écrou - Hakko B5222

Réf. article HK-B5222

Fabricant Hakko

EAN 4962615053665

Ensemble virole et écrou de rechange pour la panne de dessoudage Hakko FR4103. Assure une fixation sûre de la buse et une aspiration optimale de la soudure lors des opérations de dessoudage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

Le Hakko B5222 est un ensemble virole et écrou de rechange d'origine conçu pour le fer à dessouder FR4103. Ce composant fixe la buse de dessoudage à la pièce à main, garantissant un fonctionnement fiable et un retrait régulier de la soudure.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pièce de rechange Hakko d'origine pour le fer à dessouder FR4103
- Comprend l'ensemble virole et écrou
- Assure une fixation sûre de la buse
- Maintient une étanchéité au vide optimale pour une aspiration efficace de la soudure
- Installation et remplacement simples
- Qualité de fabrication japonaise

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compatibilité	Fer à dessouder Hakko FR4103
Type de composant	Ensemble virole et écrou
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéal pour l'entretien et la réparation des stations de dessoudage Hakko FR4103. À remplacer lorsque la virole est usée ou endommagée afin de maintenir une bonne étanchéité de la buse et des performances d'aspiration.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1× Ensemble virole et écrou (B5222)