

Panne Ersadur, biseautée 2,2 mm, pour i-Tool MK2/Trace - Ersa 0142ADLF22

Réf. article ER-0142ADLF22

Fabricant Ersa

EAN 4003008149159

Panne Ersadur longue durée à fermeture à baïonnette, forme biseautée 2,2 mm, pour i-Tool MK2 et i-Tool Trace. Convient au soudage avec et sans plomb en usage industriel intensif. Changement de panne sans outil grâce au concept Tip'n'Turn.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Panne Ersadur à fermeture à baïonnette (Tip'n'Turn), forme biseautée 2,2 mm. Conçue pour des applications industrielles exigeantes en fonctionnement continu et adaptée au soudage avec et sans plomb.

Compatible avec les i-Tool MK2, i-Tool pico MK2, nano MK2 et i-Tool TRACE, ainsi qu'avec les fers à souder 0105CDJ (MK2, 150 W), 0140CDJ (Trace, 150 W), 0125CDK et 0135CDK (MK2, 80 W). Le changement de panne sans outil via la fermeture à baïonnette s'effectue avec le support 0A58 ou à la main, sans fixation supplémentaire. La panne et l'élément chauffant sont remplacés séparément, ce qui permet de conserver l'élément chauffant coûteux. Un code-barres imprimé facilite l'intégration dans les programmes de soudage du i-CON TRACE Cockpit.

Attention : non compatible avec les 0100CDJ i-Tool 150 W, 0130CDK i-Tool PICO 80 W ou 0120CDK i-Tool Nano 80 W (stations à façade claire/argentée) sans remplacement du fer à souder.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de la panne	biseautée
Diamètre/largeur de la panne	2,20 mm
Modèle	droite
Longueur totale	46 mm
Diamètre extérieur de la tige	7,70 mm

Diamètre intérieur de la tige	5,30 mm
Revêtement	panne longue durée Ersadur
Série de pannes	142
Conforme RoHS	Oui