

Panne ErsaNUR pointe crayon 0,1 mm pour i-Tool MK2/Trace - ErsaNUR 0142PDLF01

Réf. article ER-0142PDLF01

Fabricant ErsaNUR

EAN 4003008148787

Panne à souder ErsaNUR à fixation baïonnette, pointe crayon 0,1 mm, pour la génération i-Tool MK2 et i-Tool Trace. Revêtement ErsaNUR breveté pour le soudage avec et sans plomb en usage industriel continu. Changement de panne sans outil grâce au concept Tip'n'Turn.

DONNÉES TECHNIQUES

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

Panne à souder ErsaNUR à fixation baïonnette, pointe crayon 0,1 mm, pour la génération i-Tool MK2 et i-Tool Trace.

Compatible avec :

- ErsaNUR i-Tool pico MK2, nano MK2, i-Tool MK2, TRACE
- 0105CDJ fer à souder MK2 150 W
- 0140CDJ fer à souder Trace 150 W
- 0125CDK fer à souder MK2 80 W
- 0135CDK fer à souder MK2 80 W

Le revêtement ErsaNUR breveté est conçu pour les applications industrielles exigeantes en fonctionnement continu et convient au soudage avec et sans plomb. Grâce à la fixation baïonnette, le concept Tip'n'Turn permet un changement de panne sans outil en un temps record - avec le support de dépose 0A58 ou à la main. La panne et l'élément chauffant sont remplacés séparément, ce qui permet de conserver l'élément chauffant coûteux. Le code-barres imprimé facilite l'intégration dans les programmes de soudage du i-CON TRACE Cockpit.

Attention : non compatible avec 0100CDJ i-Tool 150 W, 0130CDK i-Tool PICO 80 W ou 0120CDK i-Tool Nano 80 W (station à façade claire/argentée) sans remplacement du fer à souder.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de la panne	pointe crayon
Diamètre/largeur de la panne	0,1 mm
Modèle de panne	droite
Diamètre extérieur de la tige	7,70 mm
Diamètre intérieur de la tige	5,30 mm
Longueur totale	46 mm
Revêtement	panne longue durée ErsadUR
Série de pannes	142
Conforme RoHS	Oui