

Panne à souder en forme de burin 2,4 mm pour Quick 202D ESD - Quick 303-2.4D

Réf. article QCK-303-2.4D

Fabricant Quick

EAN 4250078322733

Panne à souder longue durée Quick d'origine, série 303, en forme de burin, 2,4 mm, pour la station de soudage Quick 202D ESD. Cuivre électrolytique fer-revêtu et chromé pour une longue durée de vie, avec thermocouple extérieur qui mesure la température directement sur la panne. Convient au soudage avec et sans plomb, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Chine
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La **Quick 303-2.4D** est une panne à souder longue durée d'origine de la série 303, de forme **en forme de burin 2,4 mm**, pour la station de soudage Quick 202D ESD de niveau industriel. Elle est fabriquée avec de très faibles tolérances pour des soudures précises et reproductibles.

AVANTAGES

- Longue durée de vie grâce au cuivre électrolytique revêtu de fer et chromé
- Thermocouple extérieur qui mesure la température directement sur la panne pour une lecture réaliste de la température de soudure
- Réchauffe rapide et précise via la régulation PID en boucle fermée de la 202D, limitant les variations de température et la charge thermique sur les composants
- Convient au soudage avec et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Série de pannes	303
Forme	en forme de burin
Exécution	droite

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Diamètre / largeur de la panne

2.40 mm

Conforme RoHS

Oui

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la station de soudage Quick 202D ESD. Interchangeable avec les autres formes et tailles de la série 303, pour disposer de la géométrie adaptée à chaque opération.

Conformité : RoHS, compatible ESD. Origine : Chine.