

Panne à souder ESD sphérique 4 mm pour 3205 / TS2300 - Quick 500-4B-01

Réf. article QCK-500-4B-01

Fabricant Quick

Panne à souder longue durée Quick d'origine, série 500, à forme sphérique chromée et 4 mm de diamètre, conçue pour les stations Quick 3205 ESD et Quick TS2300 ESD. Le corps chauffé de l'intérieur transmet la chaleur de l'élément haute fréquence de façon précise et homogène pour des soudures propres. Idéale pour l'étamage de grandes surfaces et le soudage de points volumineux. Brasage sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Chine
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder longue durée Quick 500-4B-01 d'origine est une panne chauffée de l'intérieur de la série 500, à forme sphérique chromée et 4 mm de diamètre, conçue pour les stations de soudage Quick 3205 ESD et Quick TS2300 ESD. Le chauffage interne et l'électronique haute fréquence de la station assurent une montée et une reprise en température rapides et régulières pour des soudures reproductibles.

AVANTAGES

- Température de soudage précise et homogène grâce au corps chauffé de l'intérieur et à l'élément haute fréquence
- Forme sphérique chromée de 4 mm pour l'étamage de grandes surfaces et le soudage de points volumineux
- Tolérances de fabrication réduites pour des pannes durables et bien mouillantes

DONNÉES TECHNIQUES

Version

droite

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Forme de la panne	sphérique chromée
Diamètre	4 mm
Série de pannes	500
Conforme RoHS	Oui

APPLICATIONS

Convient pour l'étamage de grandes surfaces et le soudage de points volumineux au poste de travail ESD, en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de soudage Quick Quick 3205 ESD et Quick TS2300 ESD (série de pannes 500). Contenu : 1 panne à souder longue durée 500-4B-01.

Brasage sans plomb, conforme RoHS, sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriquée en Chine.