

Panne à souder ESD couteau 0,8 mm pour 3103 / 3104 / TS1100 - Quick 960-0.8C

Réf. article QCK-960-0.8C


Fabricant Quick

EAN 4250078320944

Panne à souder longue durée Quick d'origine, série 960, à forme biseautée et 0,8 mm de diamètre, conçue pour les stations Quick 3103, 3104 et TS1100. Le corps chauffé de l'intérieur transmet la chaleur de l'élément haute fréquence de façon précise et homogène pour des soudures propres. Idéale pour l'étamage et la retouche de pastilles et de broches. Brasage sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Chine
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder longue durée Quick 960-0.8C d'origine est une panne chauffée de l'intérieur de la série 960, à forme biseautée et 0,8 mm de diamètre, conçue pour les stations de soudage Quick 3103, 3104 et TS1100. Le chauffage interne et l'électronique haute fréquence de la station assurent une montée et une reprise en température rapides et régulières pour des soudures reproductibles.

AVANTAGES

- Température de soudage précise et homogène grâce au corps chauffé de l'intérieur et à l'élément haute fréquence
- Forme biseautée de 0,8 mm pour l'étamage et la retouche de pastilles et de broches
- Tolérances de fabrication réduites pour des pannes durables et bien mouillantes

DONNÉES TECHNIQUES

Version	droite
Forme de la panne	biseautée 45°
Diamètre	0,8 mm
Série de pannes	960

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

APPLICATIONS

Convient pour l'étamage et la retouche de pastilles et de broches au poste de travail ESD, en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de soudage Quick Quick 3103, 3104 et TS1100 (série de pannes 960).
Contenu : 1 panne à souder longue durée 960-0.8C.

Brasage sans plomb, conforme RoHS, sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriquée en Chine.