

# Panne à souder à cartouche ESD biseautée 45° 3 mm pour TS1200 - Quick TSS02-3C

Réf. article **QCK-TSS02-3C** Fabricant **Quick**

Réf. fabricant **TSS02-3C** EAN **4250078320883**

Panne à souder à cartouche pour la Quick TS1200, panne biseautée 45°, largeur de panne 3 mm. Le capteur intégré et le corps de chauffe directement associé assurent une régulation rapide et stable et une longue durée de vie. Soudage sans plomb, conforme RoHS.

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Numéro de tarif douanier	<b>85159080900</b>
Pays d'origine	<b>Chine</b>
Poids	<b>0.1 kg</b>
Version	<b>ESD (antistatique)</b>



## NORMES & CONFORMITÉ

**Sécurité ESD**

## DESCRIPTION

La Quick TSS02-3C est une panne à souder à cartouche Rapid pour la station de soudage Quick TS1200, droite, panne biseautée 45° et 3 mm de largeur. Le capteur de température intégré et le corps de chauffe directement associé assurent une efficacité et une stabilité thermique élevées et ménagent la panne.

### Avantages en bref

- Capteur de température intégré directement dans la panne pour une détection rapide
- Panne et corps de chauffe directement associés pour une grande stabilité thermique
- Ajustement automatique de la température par cartouche avec la Quick TS1200
- Fonctionnement ménageant la panne pour une durée de vie prolongée

## Caractéristiques techniques

Exécution	droite
Forme de la panne	biseautée 45°
Largeur de la panne	3 mm
Série de pannes	TSS02
Poids	env. 0,1 kg
Conforme RoHS	oui

## Applications

Pour les travaux de soudage sur la station Quick TS1200 compatible ESD en fabrication électronique, réparation et prototypage.

## Compatibilité et contenu de la livraison

- Compatible avec la station de soudage Quick TS1200
- Série de pannes TSS02
- Géométrie : biseautée 45°, 3 mm
- Contenu de la livraison : 1 panne à souder à cartouche

Conformité : RoHS, soudage sans plomb, compatible ESD. Origine : Chine.