

EMC SESBS 40 REP. Reparatursatz für SESBS-Zylinder 40mm

Réf. article FL-SESBS-40-REP

Fabricant E.MC

EAN 4050571620530

Reparatursatz für SESBS-Zylinder 40mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	40169300
Poids	0.0056 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium peint, tube du cylindre: aluminium anodisé, tige de piston: acier chromé dur, joint : NBR

Plage de température:

-20 à +60 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

F

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

Diamètre de piston [mm]

40

exécution

Kit de réparation