

Panne de soudage active 3DR à rainure en V - Hakko T37-DR3

Réf. article HK-T37-DR3

Fabricant Hakko

EAN 4962615058097



Panne de soudage active au format 3DR dotée d'un design à rainure en V. Conçue pour être utilisée avec les fers à souder Hakko FX-8004 afin d'assurer une répartition homogène de la chaleur et un meilleur contrôle de l'écoulement de la soudure.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.02 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T37-DR3 est une panne de soudage active au format 3DR dotée d'un design à rainure en V intégrée. Cette panne de précision a été spécialement conçue pour être compatible avec le fer à souder Hakko FX-8004, offrant des performances thermiques accrues et une qualité de joint de soudure supérieure.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Panne active au format 3DR avec canal à rainure en V
- Optimisée pour le fer à souder Hakko FX-8004
- Meilleur contrôle de l'écoulement de la soudure et de la répartition de la chaleur
- Élément chauffant usiné avec précision
- Construction robuste pour une durée de vie prolongée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	3DR
Caractéristique de conception	Rainure en V
Fer compatible	Hakko FX-8004

Type de panne	Panne de soudage active
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour les travaux de soudage de précision nécessitant un écoulement maîtrisé de la soudure et des performances thermiques constantes. Le design à rainure en V facilite la formation de joints de soudure fiables dans diverses applications sur circuits imprimés et tâches d'assemblage électronique.