

Panne à souder active format 1020BC - Hakko T39-BC1020

Réf. article HK-T39-BC1020

Fabricant Hakko

EAN 4962615058844


Panne à souder active au format 1020BC conçue pour le fer à souder Hakko FX-9701. Dotée d'un élément chauffant intégré pour une performance thermique constante et des soudures fiables dans les applications professionnelles.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.02 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T39-BC1020 est une panne à souder active au format 1020BC, spécialement conçue pour être utilisée avec le fer à souder Hakko FX-9701. Cette panne intègre un élément chauffant qui assure une performance thermique constante pour les travaux de soudure de précision.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Élément chauffant actif pour un contrôle stable de la température
- Format 1020BC optimisé pour la compatibilité avec le FX-9701
- Fabrication de qualité professionnelle pour des performances fiables
- Transfert de chaleur constant pour des soudures de qualité
- Géométrie de panne robuste pour une durée de vie prolongée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de la panne	1020BC
Fer compatible	Hakko FX-9701
Type de panne	Panne à souder active
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour les travaux de soudure polyvalents, l'assemblage de circuits imprimés, la réparation électronique et les tâches de soudure de précision exigeant une performance thermique constante et des soudures de qualité fiable.