

Panne à souder active au format 3545BC - Hakko T39-BC3545

Réf. article HK-T39-BC3545

Fabricant Hakko

EAN 4962615058899


Panne à souder active au format 3545BC conçue pour le fer à souder Hakko FX-9701. Elle assure un transfert de chaleur fiable et une qualité de soudure constante pour les applications professionnelles d'assemblage et de réparation électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.02 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T39-BC3545 est une panne à souder active au format 3545BC, spécialement conçue pour être utilisée avec le fer à souder Hakko FX-9701. Cette panne de qualité professionnelle allie une conductivité thermique avancée à une construction durable afin de garantir des performances constantes lors des travaux de soudage exigeants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne au format 3545BC pour un écoulement du métal d'apport et une répartition de la chaleur optimaux
- Conception de panne active pour une meilleure efficacité thermique
- Compatibilité totale avec le fer à souder Hakko FX-9701
- Construction durable pour une longue durée de vie
- Transfert de chaleur fiable pour les travaux de soudage de précision
- Adaptée aux travaux sur composants traversants et montés en surface

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format de la panne	3545BC
Fer à souder compatible	Hakko FX-9701

Type de panne	Panne à souder active
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour l'assemblage électronique professionnel, le soudage de cartes de circuits imprimés, la reprise de composants et les travaux de réparation de précision où un apport de chaleur constant et la formation de soudures fiables sont essentiels.