

Panne à souder format 3545BCF - Hakko T39-BCF3545

Réf. article HK-T39-BCF3545

Fabricant Hakko

EAN 4962615058929


Panne à souder active au format 3545BCF avec surface de contact pré-étamée. Conçue pour les fers à souder Hakko FX-9701 et FX-9702. Garantit un transfert thermique fiable et un bon mouillage de la soudure.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.02 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T39-BCF3545 est une panne à souder active au format 3545BCF, spécialement conçue pour être utilisée avec les fers à souder Hakko FX-9701 et FX-9702. La surface de contact est pré-étamée afin d'améliorer l'efficacité du transfert thermique et le mouillage de la soudure lors des opérations de soudage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception au format 3545BCF pour une compatibilité optimale
- Surface de contact pré-étamée pour un meilleur transfert thermique
- Technologie de panne active pour des performances fiables
- Compatible avec les fers à souder FX-9701 et FX-9702
- Conçue pour les applications de soudage professionnelles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	3545BCF
Fers compatibles	Hakko FX-9701, FX-9702
Traitement de surface	Surface de contact pré-étamée
Type de panne	Panne à souder active

APPLICATIONS

Idéale pour les travaux de soudage d'usage général, l'assemblage de cartes électroniques et les opérations de retouche où un transfert thermique fiable et un flux de soudure régulier sont essentiels.