

Panne à souder rainure en V 5.2BCR - Hakko T39-BCR52

Réf. article HK-T39-BCR52

Fabricant Hakko

EAN 4962615059001


Panne à souder active avec design à rainure en V, format 5.2BCR. Compatible avec les fers à souder Hakko FX-9701 et FX-9702. Conçue avec précision pour un écoulement de soudure fiable et un transfert thermique optimal.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.02 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T39-BCR52 est une panne à souder active dotée d'un design à rainure en V au format 5.2BCR. Cette panne de précision a été spécialement conçue pour les fers à souder Hakko FX-9701 et FX-9702, offrant un transfert thermique constant et un contrôle précis de l'écoulement de la soudure pour les applications de soudage professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Design à rainure en V pour un meilleur contrôle et un écoulement optimisé de la soudure
- Technologie de panne active pour une conductivité thermique améliorée
- Format 5.2BCR compatible avec les fers FX-9701 et FX-9702
- Conçue avec précision pour des performances fiables
- Qualité de fabrication japonaise

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	5.2BCR
Type de design	Rainure en V
Fers compatibles	Hakko FX-9701, FX-9702

Pays d'origine	Japon
-----------------------	-------

APPLICATIONS

Idéale pour les travaux de soudage de précision nécessitant un écoulement de soudure maîtrisé et une distribution thermique homogène. Convient à l'assemblage électronique, au soudage de circuits imprimés et aux opérations de reprise sur composants.