

Panne à souder format 5.2DL - Hakko T39-DL52

Réf. article HK-T39-DL52


Fabricant Hakko

EAN 4962615059186

Panne à souder active au format 5.2DL, conçue pour le fer à souder Hakko FX-9701. Elle assure un transfert de chaleur fiable et une précision de soudage adaptée aux applications professionnelles.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.02 kg



DESCRIPTION

APERÇU

La Hakko T39-DL52 est une panne à souder active au format 5.2DL, spécialement conçue pour être utilisée avec le fer à souder Hakko FX-9701. Cette panne de précision assure un transfert de chaleur constant et une qualité de soudure supérieure pour les travaux de soudage exigeants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception au format 5.2DL pour une répartition optimale de la chaleur
- Technologie de panne active pour des performances thermiques accrues
- Compatible avec le fer à souder Hakko FX-9701
- Fabrication de qualité professionnelle pour un fonctionnement fiable
- Conçue pour les applications de soudage de précision

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	5.2DL
Fer compatible	Hakko FX-9701
Type de panne	Panne à souder active
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour les travaux de soudage de précision dans l'assemblage électronique, la reprise de cartes de circuits imprimés et les environnements de soudage professionnels où un transfert de chaleur constant et une formation fiable des joints de soudure sont essentiels.