

Panne à souder active 2.4DS - Hakko T39-DS24

Réf. article HK-T39-DS24

Fabricant Hakko

EAN 4962615059278


Panne à souder active au format 2.4DS conçue pour le fer à souder Hakko FX-9701. Elle assure un transfert de chaleur fiable et une application précise de la soudure pour l'assemblage et la réparation électroniques professionnels.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.02 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T39-DS24 est une panne à souder active au format 2.4DS, conçue pour être utilisée avec le fer à souder Hakko FX-9701. Cette panne de qualité professionnelle offre des performances thermiques constantes et un positionnement précis de la soudure pour les applications exigeantes d'assemblage et de reprise en électronique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception au format 2.4DS optimisée pour le fer FX-9701
- Technologie de panne active pour un meilleur transfert de chaleur
- Construction antistatique (ESD) pour la protection des composants sensibles
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Compatible avec les stations de soudage Hakko standard

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne

2.4DS

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fer compatible	Hakko FX-9701
Type de panne	Panne à souder active
Sécurité ESD	Oui
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage de précision en fabrication électronique, l'assemblage de circuits imprimés, la reprise de composants et la réparation d'appareils électroniques sensibles, là où des performances thermiques fiables et une protection ESD sont essentielles.