

Buse à air chaud 2.5×9.5mm - Hakko A1190

Réf. article HK-A 1190

Fabricant Hakko

EAN 4962615515286

Buse à air chaud de rechange pour stations de réparation Hakko.
Dimensions 2.5×9.5mm, type sans vide. Compatible avec les modèles 850, 852, FR801, FR802 et FR803.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Chine
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko A1190 est une buse à air chaud de rechange conçue pour les stations de réparation et à air chaud Hakko. Cette buse sans fonction de vide dispose d'une ouverture de 2.5×9.5mm et a été étudiée pour délivrer une chaleur précise et ciblée lors des opérations de reprise de composants et de dessoudage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Ouverture de buse compacte : 2.5×9.5mm
- Conception sans vide pour les applications à air chaud standard
- Compatible avec plusieurs modèles de stations de réparation Hakko
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Installation et remplacement faciles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de buse	Buse à air chaud (sans vide)
Ouverture de buse	2.5×9.5mm
Fonction de vide	Non

Pays d'origine	Chine
-----------------------	-------

COMPATIBILITÉ

Cette buse est compatible avec les stations de réparation et à air chaud Hakko suivantes : 850, 852, FR801, FR802 et FR803.