

Panne à souder biseautée 1,5 x 1 mm pour 30ST 40ST SL2020 IN2100 - JBC T05D

Réf. article WL13309

Fabricant JBC

Panne à souder biseautée 1,5 x 1 mm pour les fers JBC 30ST, 40ST, SL2020 et IN2100. Le tranchant étroit allie une bonne transmission de la chaleur à un accès fin.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne T05D est la pièce d'usure adaptée aux fers secteur JBC 30ST et 40ST ainsi qu'aux SL2020 et IN2100. Son tranchant biseauté de 1,5 x 1 mm offre une surface de contact définie sur la pastille pour une transmission fiable de la chaleur, tout en restant assez étroit pour les points fins.

AVANTAGES

- Forme biseautée 1,5 x 1 mm avec surface de contact définie pour un transfert régulier de la chaleur
- Tranchant étroit pour un accès fin aux broches et pastilles isolées
- Compatible avec quatre fers à la fois: 30ST, 40ST, SL2020 et IN2100
- Pièce de rechange directe, sans modification du fer

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13309
Modèle	T05D
Fabricant	JBC

Réf. fabricant	400804
Dimensions de la pointe	1,5 x 1 mm
Forme de la pointe	biseautée
Série de pointe	série T
Fers compatibles	30ST, 40ST, SL2020, IN2100
Dimensions avec emballage (LxIxH)	80 x 40 x 35 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage sur cartes électroniques, soudage de connexions et de pastilles avec les fers JBC 30ST, 40ST, SL2020 et IN2100. La pointe biseautée de 1,5 x 1 mm couvre les liaisons CMS et traversantes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les JBC 30ST, 40ST, SL2020 et IN2100. Livrée à l'unité (1 pièce).

Utilisable sur les postes ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriquée en Espagne.