

Panne à souder CMS pour QFP-144 sur série MX, série 700 / 412 °C - Metcal SMTC-1122

Réf. article WL13775

Fabricant Metcal

Panne à souder CMS de la série SMTC pour la série d'appareils de rework MX, conçue pour le soudage des composants QFP-144. La technologie SmartHeat série 700 maintient la température de panne constante à 412 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **États-Unis**

Poids **0.1 kg**

Température (max.) **412**



DESCRIPTION

La Metcal SMTC-1122 est une panne à souder CMS de la série SMTC pour la série d'appareils de rework MX. La géométrie de la panne est adaptée au soudage et à la reprise des boîtiers QFP-144 ; la technologie SmartHeat série 700 régule la température à 412 °C de façon constante sans capteur externe et fournit assez de chaleur même sur les boîtiers à grand nombre de broches.

AVANTAGES

- Géométrie pour composants QFP-144 à nombreuses broches par côté
- SmartHeat série 700 maintient 412 °C de façon constante sans étalonnage
- Forte récupération thermique pour le rework sans plomb sur cartes CMS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13775
Modèle	SMTC-1122
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SMTC-1122
Série de produit	SMTC
Composant	QFP-144
Température maximale de panne	412 °C

Pièce à main compatible

MX-H1-AVA, MX-RM3E

Unité de vente

Pièce

APPLICATIONS

Soudage et reprise de composants QFP-144 en rework CMS sur les appareils de la série MX.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série Metcal MX. Livré à l'unité.