

Panne de soudage en biseau 30° 1,5 x 9,9 mm série STTC - Metcal STTC-138

Réf. article WL13911
Fabricant Metcal

Cartouche de panne burin avec tranchant de 1,5 mm et longueur de 9,9 mm, régulée à 412 °C. Le tranchant plus fin atteint les soudures entre composants rapprochés sans perdre la puissance thermique nécessaire aux broches traversantes. Pour MX-500, MX-5000 et MX-5200 avec MX-H1-AVA et MX-RM3E.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Entre des composants rapprochés, un tranchant large ne passe plus. La cartouche Metcal STTC-138 mise donc sur un tranchant de 1,5 mm, une longueur de panne de 9,9 mm et une température maintenue à 412 °C.

AVANTAGES

- Tranchant de 1,5 mm pour les soudures en zone dense
- Longueur de 9,9 mm pour accéder au-dessus des composants voisins
- Température stable de 412 °C sans réétalonnage
- Conception cartouche à chauffage intégré pour un changement rapide
- Compatible MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13911
Modèle	STTC-138
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-138
Unité de vente	Pièce
Série de produits	série STTC
Longueur de panne	9,9 mm

Largeur de panne	1,5 mm
Forme de la panne	en forme de burin 30°
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage de broches de composants, de barrettes et de boîtiers CMS moyens ainsi que retouche de cartes à faible espacement.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La panne fonctionne avec les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 ainsi qu'avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Dans la série STTC, la cartouche et l'élément chauffant forment une seule unité, le changement de panne en cours de production prend donc quelques secondes et ne nécessite aucun outil. Contenu de la livraison: 1 cartouche de panne STTC-138.