

Douille de panne de rechange pour fer a souder WP 80/WSP 80 - Weller T0058744710

Réf. article WL16706

Fabricant Weller

Douille de panne de rechange pour les fers a souder WP 80 et WSP 80. Elle permet un remplacement rapide de la panne chaude et un rangement sur en logement de securite.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La douille de panne permet un remplacement rapide de la panne a souder chaude sur les fers a souder WP 80 et WSP 80. Hors utilisation, la panne et sa douille se rangent en securite dans le logement de securite.

AVANTAGES

- Remplacement rapide de la panne chaude sans attendre le refroidissement
- Rangement sur de la panne et de la douille dans le logement de securite
- Piece d'usure d'origine pour WP 80 et WSP 80

DONNEES TECHNIQUES

Modele	T0058744710
Ref. fabricant	T0058744710N
Utilisation	Fer a souder WP 80 / WSP 80
Fabricant	Weller

APPLICATIONS

Changement de panne sans outil et manipulation sure de la panne chaude pendant le travail.

COMPATIBILITE

Compatible avec les fers a souder WP 80 et WSP 80. Fabrique en Allemagne.