

Panne de reprise quad pour TQFP 44 série SMTC 412 °C - Metcal SMTC-1159

Réf. article WL17891
Fabricant Metcal

Panne de reprise quad à quatre côtés qui prend en charge les 44 broches d'un TQFP 44 en une seule fois. Sa température de panne de 412 °C convient aux travaux standard à charge thermique élevée. Pour les pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Un TQFP 44 tient par quatre rangées de broches qui ne se libèrent qu'ensemble. La panne quad SMTC-1159 recouvre les quatre côtés du boîtier et travaille à une température de panne de 412 °C.

AVANTAGES

- Géométrie quad adaptée au pas des broches d'un TQFP 44
- Température de panne de 412 °C pour la plupart des applications standard à forte demande thermique
- Les quatre rangées de broches fondent simultanément, le composant se soulève droit
- Cartouche autorégulée, sans calibrage ni réglage de température
- Changement sans outil sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL17891
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SMTC-1159
Modèle	SMTC-1159
Série	série SMTC
Forme de panne	Quad
Convient pour	TQFP 44

Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	Pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Remplacement de microcontrôleurs et d'ASIC en boîtier TQFP 44, reprise sur cartes en montage de surface, réparation et retouche en production, en laboratoire et en atelier de service.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc avec les systèmes de soudage de la série MX. La livraison comprend une panne de reprise SMTC-1159, sans pièce à main ni station.