

Pierre a poncer pour pannes a souder, retrait des couches d'oxyde WPB1 - Weller WPB1

Réf. article WL23475

Fabricant Weller

Pierre a brunir pour retirer les couches d'oxyde tenaces sur les pannes a souder. Restaure le mouillage des pannes encrassées. A utiliser uniquement panne froide.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Les pannes a souder fortement oxydées ne prennent plus la soudure. La pierre a brunir WPB1 retire les couches d'oxyde épaisses des pannes a souder et restaure leur capacité de mouillage.

AVANTAGES

- Retire les couches d'oxyde épaisses des pannes a souder
- Restaure le mouillage des pannes encrassées
- A utiliser uniquement lorsque la panne est froide

DONNEES TECHNIQUES

Modele	WPB1
No d'article fabricant	WPB1
Fabricant	Weller
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Entretien et remise en état des pannes a souder fortement oxydées sur tous les fers courants.

REMARQUE

Nettoyage possible uniquement lorsque la panne est froide.

Fabrique en Allemagne.