

Repose-fer de sécurité Stop+Go KHP pneumatique avec fibre optique pour FE 75 - Weller KHP

Réf. article WL23542

Fabricant Weller

Repose-fer de sécurité à fonction Stop+Go et commutateur pneumatique pour WFE, WFE P et FT 12. Une fibre optique détecte la dépose du fer et abaisse automatiquement la température. Éponge de nettoyage incluse.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **85159080900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

Repose-fer de sécurité à fonction Stop+Go pour les fers à souder Weller de la série FE. Une fibre optique et un commutateur pneumatique détectent la dépose du fer afin que la station passe automatiquement en veille, ce qui économise de l'énergie et préserve la panne.

AVANTAGES

- La fonction Stop+Go abaisse automatiquement la température à la dépose du fer
- Commutateur pneumatique pour WFE, WFE P et FT 12
- Détection par fibre optique
- Éponge de nettoyage incluse

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	KHP
Ligne de modèle	KH
Réf. fabricant	T0051508699N
Commutation	pneumatique
Adapté pour	fers à souder
Pièce à main compatible	FE 25, FE 50, FE 50M, FE 75, FE 80
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dépose sûre et mise en veille automatique des fers à souder FE sur les stations WFE, WFE P et FT 12.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder FE 25, FE 50, FE 50M, FE 75 et FE 80. Livré avec éponge de nettoyage.

Fabriqué en Allemagne.