

Repose-fer de sécurité Stop+Go KHE électrique avec fibre optique pour FE 75 - Weller KHE

Réf. article WL23543

Fabricant Weller

Repose-fer de sécurité à fonction Stop+Go et commutateur électrique pour WFE et WFE P. Une fibre optique détecte la dépose du fer et abaisse automatiquement la température.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

Repose-fer de sécurité à fonction Stop+Go pour les fers à souder Weller de la série FE. Une fibre optique et un commutateur électrique détectent la dépose du fer afin que la station passe automatiquement en veille et économise de l'énergie.

AVANTAGES

- La fonction Stop+Go abaisse automatiquement la température à la dépose du fer
- Commutateur électrique pour WFE et WFE P
- Détection par fibre optique

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	KHE
Ligne de modèle	KH
Réf. fabricant	T0051507699N
Commutation	électrique
Adapté pour	fers à souder
Pièce à main compatible	FE 25, FE 50, FE 50M, FE 75, FE 80
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dépose sûre et mise en veille automatique des fers à souder FE sur les stations WFE et WFE P.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à souder FE 25, FE 50, FE 50M, FE 75 et FE 80.

Fabriqué en Allemagne.