

Panne de reprise quad pour TQFP 80, 412 °C, série SMTC - Metcal SMTC-1132

Réf. article WL24693
Fabricant Metcal

Kein Produktbild

Remplacer un boîtier à pas fin de 80 broches exige de chauffer les quatre côtés en même temps. Cette panne cartouche quad de la série SMTC entoure le TQFP 80 et maintient 412 °C. Elle s'adapte aux pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E sur les blocs d'alimentation de la série MX.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Pour dessolder un TQFP 80, toutes les rangées de broches doivent fondre au même instant, faute de quoi les pastilles se décollent. La panne de reprise SMTC-1132 de la série SMTC forme un carré fermé autour du composant et transmet 412 °C sur les quatre côtés.

AVANTAGES

- Géométrie carrée adaptée au brochage du TQFP 80
- Température de panne fixe de 412 °C sans étalonnage, définie par la cartouche
- Montée en température rapide et bonne restitution thermique dans le système Metcal MX
- Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E
- Cartouche remplaçable en cours de travail, vendue à la pièce

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL24693
Modèle	SMTC-1132
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SMTC-1132
Série de produits	série SMTC
Forme de panne	Quad
Convient pour	TQFP 80
Température de panne	412 °C

Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	Pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Reprise et réparation de composants montés en surface en production électronique, en laboratoire d'essai et en atelier de service. L'usage courant est le remplacement d'un boîtier à pas fin de 80 broches défectueux sur une carte assemblée, sans chauffer les composants voisins plus que nécessaire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La panne fonctionne avec les pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E sur les blocs d'alimentation de la série MX. La livraison comprend une panne de reprise SMTC-1132, sans pièce à main ni bloc d'alimentation.