

Panne de reprise quad pour QFP 100, 412 °C, série SMTC - Metcal SMTC-144

Réf. article WL24697
Fabricant Metcal

Remplacer un quad flat pack de 100 broches exige de chauffer les quatre côtés en même temps. Cette panne cartouche quad de la série SMTC entoure le QFP 100 et maintient 412 °C. Elle s'adapte aux pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E sur les blocs d'alimentation de la série MX.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Pour dessouder un QFP 100, toutes les rangées de broches doivent fondre au même instant, faute de quoi les pastilles se décollent. La panne de reprise SMTC-144 de la série SMTC forme un carré fermé autour du composant et transmet 412 °C sur les quatre côtés.

AVANTAGES

- Géométrie carrée adaptée au brochage du QFP 100
- Température de panne fixe de 412 °C sans étalonnage, définie par la cartouche
- Montée en température rapide et bonne restitution thermique dans le système Metcal MX
- Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E
- Cartouche remplaçable en cours de travail, vendue à la pièce

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL24697

Modèle SMTC-144

Fabricant Metcal

Référence fabricant SMTC-144

Série de produits série SMTC

Forme de panne Quad

Convient pour QFP 100

Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	Pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Reprise et réparation de composants montés en surface en production électronique, en laboratoire d'essai et en atelier de service. L'usage courant est le remplacement d'un quad flat pack de 100 broches défectueux sur une carte assemblée, sans chauffer les composants voisins plus que nécessaire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La panne fonctionne avec les pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E sur les blocs d'alimentation de la série MX. La livraison comprend une panne de reprise SMTC-144, sans pièce à main ni bloc d'alimentation.