

Douille pour panne pour fer à souder WP 120 - Weller T0058763709

Réf. article WL25925

Fabricant Weller

Douille de rechange pour la panne du fer à souder Weller WP 120. Fixe la panne sur la pièce à main ; pièce d'usure.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

Douille de rechange pour la panne du fer à souder Weller WP 120. Elle fixe la panne sur la pièce à main et rétablit un maintien ferme après usure.

AVANTAGES

- Pièce de rechange d'origine pour le fer à souder WP 120
- Maintien sûr de la panne sur la pièce à main
- Remplacement rapide des douilles usées

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant T0058763709N

Compatible avec Fer à souder WP 120

Unité de vente pièce

COMPATIBILITÉ

Compatible avec le fer à souder Weller WP 120.