

Raccord 5,6 mm pour aspirateur BTX-208, lot de 4 - Oki AC-TX001-4

Réf. article WL27877

Fabricant Oki

Un raccord de tuyau usé ou manquant sur l'aspirateur BTX-208 laisse entrer de l'air parasite et le captage des fumées de soudage chute. Le raccord AC-TX001-4 rétablit une liaison étanche grâce à ses deux presse-étoupes de 5,6 mm. Il est livré par lot de 4 pour équiper plusieurs postes en une seule intervention.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Raccord de rechange pour l'aspirateur de fumées de soudage Oki BTX-208. Il relie le tuyau d'aspiration à l'appareil et comporte deux presse-étoupes de 5,6 mm, ce qui maintient l'étanchéité malgré les branchements répétés et préserve le débit au point de soudage.

AVANTAGES

- Deux presse-étoupes de 5,6 mm pour une liaison de tuyau sûre et peu sujette aux fuites
- Accessoire d'origine Oki, ajusté à l'aspirateur BTX-208
- Lot de 4 pièces comme stock pour plusieurs bras d'aspiration ou postes de travail
- Remplacement rapide, sans intervention à l'intérieur de l'appareil
- Conserve la performance d'aspiration prévue au point de soudage

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL27877
Modèle	AC-TX001-4
Fabricant	OKI
Référence fabricant	AC-TX001-4
Presse-étoupes	2 pièces, 5,6 mm
Unité de vente	UE

Contenu	4 pièces
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Maintenance des systèmes d'aspiration de fumées de soudage en fabrication électronique, en atelier de réparation et en laboratoire. Utilisation typique lors du réaménagement de postes, du remplacement d'extrémités de tuyau usées ou en pièce de rechange pour la maintenance planifiée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu pour l'aspirateur Oki BTX-208 et son système de tuyaux à raccord 5,6 mm. Contenu de la livraison : 4 raccords AC-TX001-4.