

Élément chauffant de rechange pour fer MFR-HPS - Oki MFR-CA3

Réf. article WL30603

Fabricant Oki

Lorsqu'un fer de la série MFR n'atteint plus la température réglée ou reste froid, c'est en général l'élément chauffant qui est en cause et non la station. Le MFR-CA3 est la résistance chauffante de rechange pour la pièce à main MFR-HPS. Son remplacement remet en service la pièce à main existante au lieu de la changer entièrement.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Élément chauffant de rechange pour la pièce à main de soudage Oki MFR-HPS. Il remplace une résistance usée ou coupée et rétablit la puissance de chauffe et la régulation de température d'origine de la pièce à main.

AVANTAGES

- Pièce de rechange d'origine Oki, adaptée électriquement et mécaniquement au MFR-HPS
- Réparation plutôt que remplacement complet de la pièce à main, coût de maintenance réduit
- Rétablit le temps de montée en température et la stabilité thermique spécifiés
- Stockable comme pièce d'usure prévisible en fonctionnement multiposte

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL30603
Modèle	MFR-CA3
Fabricant	OKI
Référence fabricant	MFR-CA3
Type	élément chauffant de rechange (résistance)
Usage	fer à souder MFR-HPS
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Remise en état de postes de soudage équipés de stations Oki MFR en fabrication électronique, en retouche et en service après-vente, ainsi que maintenance planifiée des pièces à main en usage continu.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour la pièce à main de soudage Oki MFR-HPS de la série MFR. Contenu de la livraison : 1 élément chauffant de rechange MFR-CA3.