

Clapet d'étranglement de rechange Easy-Click 60 pour vanne d'arrêt WFV 60 et WFV 60A - Weller T0058762808N

Réf. article WL30731

Fabricant Weller

Quand une vanne d'arrêt ne ferme plus correctement, c'est en général le clapet qui est usé et non la vanne entière. Ce clapet d'étranglement de rechange s'adapte aux vannes Weller WFV 60 et WFV 60A de la gamme Easy-Click 60. Son remplacement rétablit la fonction d'arrêt sans avoir à commander une vanne complète.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Sur les vannes d'arrêt montées sur bras d'aspiration, le clapet mobile est l'élément qui se dégrade sous l'effet des manœuvres répétées et de l'empoussièrement. Le clapet d'étranglement de rechange Weller T0058762808N renouvelle précisément cette pièce dans les vannes WFV 60 et WFV 60A.

AVANTAGES

- Pièce de rechange ciblée, sans remplacer la vanne d'arrêt complète
- Compatible avec les Weller WFV 60 et WFV 60A en taille Easy-Click 60
- Rétablit la fermeture étanche des branches d'aspiration inutilisées
- Pièce d'origine Weller avec ajustement défini dans le corps de vanne
- Composant purement mécanique, sans partie électrique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL30731
Modèle	T0058762808
Fabricant	Weller
Référence fabricant	T0058762808N
Type	Clapet d'étranglement de rechange

Compatible avec	WFV 60, WFV 60A
Gamme	Easy-Click 60
Unité de vente	Pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Maintenance des installations d'aspiration de fumées de brasage multipostes en fabrication électronique, réparation et laboratoire, lorsqu'une vanne d'arrêt de bras ne ferme plus proprement.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour les vannes d'arrêt Weller WFV 60 et WFV 60A. La livraison comprend un clapet d'étranglement de rechange, sans corps de vanne.