

Wattmètre de mesure de puissance pour systèmes de soudage PS-900 - Oki PS-PM900

Réf. article WL36530

Fabricant Oki

La plaque signalétique ne dit rien de la puissance réellement absorbée par un système de soudage. Le wattmètre PS-PM900 s'intercale entre le secteur et le bloc d'alimentation de la série PS-900 et affiche la consommation réelle. Les éléments chauffants, les cartouches et les alimentations se jugent alors sur des mesures et non sur une impression.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Lors du contrôle des systèmes de soudage de la série PS-900, la question est presque toujours la même : la station absorbe-t-elle encore la puissance attendue ou l'élément chauffant vieillit-il. Le Oki PS-PM900 est un wattmètre qui rend visible cette consommation secteur et permet d'évaluer la pièce à main, la cartouche et le bloc d'alimentation à partir de valeurs mesurées.

AVANTAGES

- Mesure la puissance réellement absorbée sur le secteur par le système PS-900
- Permet d'évaluer objectivement les éléments chauffants et cartouches vieillissants
- Facilite les contrôles périodiques et leur documentation dans le plan de maintenance
- Accessoire compact placé entre le secteur et le bloc d'alimentation
- Adapté à la gamme Oki PS, sans adaptateur supplémentaire

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL36530
Modèle	PS-PM900
Fabricant	OKI
Référence fabricant	PS-PM900
Type de produit	Wattmètre, mesure de puissance secteur

APPLICATIONS

Le wattmètre est utilisé en production électronique, en atelier de réparation et en laboratoire d'essais, partout où plusieurs postes de soudage sont contrôlés à intervalles fixes. Cas typiques : comparaison de plusieurs stations entre elles, contrôle d'entrée après réparation, recherche de panne sur des soudures qui ne chauffent pas correctement malgré une température bien réglée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le PS-PM900 fait partie des accessoires des systèmes de soudage Oki de la série PS-900 et sert à mesurer la puissance au niveau de leur bloc d'alimentation. Le wattmètre est livré à l'unité.