

Paire de pannes pour brucelles biseautée 1,0 mm série K - Thermaltronics K60TZ010B

Réf. article WL37595

Fabricant Thermaltronics

Paire de pannes de rechange série K, profil biseauté d'une largeur de 1,0 mm, pour la pièce à main de brucelles à souder SHP-KTZ. Température de travail 325 à 358 °C, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La paire de pannes pour brucelles K60TZ010B de la série K remplace les pannes usées de la pièce à main de brucelles SHP-KTZ et transmet la chaleur avec précision aux composants saisis des deux côtés, grâce à un profil biseauté de 1,0 mm.

AVANTAGES

- Profil biseauté de 1,0 mm pour un apport de chaleur adapté au point de soudure
- Plage de température de travail 325 à 358 °C de la série K
- Sans plomb et conforme RoHS pour les procédés de soudage modernes
- Remplacement direct, compatible SHP-KTZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article	WL37595
Réf. fabricant	K60TZ010B
Série	K / série 600
Plage de température	325 à 358 °C
Forme de panne	biseautée
Largeur de panne	1,0 mm (0,04 in)
Longueur de panne	8,2 mm (0,32 in)

APPLICATIONS

Soudage CMS et traversant en fabrication électronique, réparation et prototypage, saisie des composants et connecteurs des deux côtés.

COMPATIBILITÉ

Compatible SHP-KTZ. Adapté à : TZ-KIT-3 pour TMT-2000S ainsi que TMT-2000PS et toutes les configurations de brucelles à souder TMT-2000S.

Sans plomb, conforme RoHS. Origine USA.