

Panne à souder en biseau 30° 1,0 mm (0,04") pour SHP-K/SHP-KM - Thermaltronics K80CH010

Réf. article WL37687

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série K Thermaltronics, forme en biseau, largeur de panne 1,0 mm (0,04"), température de travail 420 - 475 °C. Compatible avec les manches SHP-K et SHP-KM des stations de soudage TMT-2000S-K et TMT-2000S-KM. Conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Plage de température	420-475 °C
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La Thermaltronics K80CH010 est une panne à souder sans plomb de la série K pour les manches à chauffage par induction SHP-K et SHP-KM. Sa forme en biseau de 1,0 mm (0,04") de largeur transmet la chaleur avec précision sur la plage de travail 420 - 475 °C.

AVANTAGES

- Forme en biseau, largeur de panne 1,0 mm (0,04") pour un transfert de chaleur ciblé
- Plage de température de travail 420 - 475 °C de la série de pannes K
- Sans plomb et conforme RoHS
- Se monte directement sur les manches SHP-K et SHP-KM, changement de panne sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL37687
Réf. fabricant	K80CH010
Fabricant	Thermaltronics
Série de produits	Série de pannes K
Plage de température	420 - 475 °C
Forme de la panne	en biseau
Angle d'affûtage	30°

Largeur de panne	1,0 mm (0,04")
Longueur de panne	11,4 mm
Manche compatible	SHP-K, SHP-KM
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Adaptée pour les soudures de taille moyenne et les composants traversants lors du soudage manuel et de retouche d'ensembles électroniques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 avec SHP-K ainsi que MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM. Livré à l'unité. Les pannes à souder sont des pièces d'usure.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriqué par Thermaltronics, USA.