

Panne à souder conique 1,0 mm (0,04") pour SHP-K/SHP-KM - Thermaltronics K80CP010

Réf. article WL37696

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série K Thermaltronics, forme conique, largeur de panne 1,0 mm (0,04"), température de travail 420 - 475 °C. Compatible avec les manches SHP-K et SHP-KM des stations de soudage TMT-2000S-K et TMT-2000S-KM. Conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Plage de température	420-475 °C
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La Thermaltronics K80CP010 est une panne à souder sans plomb de la série K pour les manches à chauffage par induction SHP-K et SHP-KM. Sa forme conique de 1,0 mm (0,04") de largeur transmet la chaleur avec précision sur la plage de travail 420 - 475 °C.

AVANTAGES

- Forme conique, largeur de panne 1,0 mm (0,04") pour un transfert de chaleur ciblé
- Plage de température de travail 420 - 475 °C de la série de pannes K
- Sans plomb et conforme RoHS
- Se monte directement sur les manches SHP-K et SHP-KM, changement de panne sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL37696
Réf. fabricant	K80CP010
Fabricant	Thermaltronics
Série de produits	Série de pannes K
Plage de température	420 - 475 °C
Forme de la panne	conique
Largeur de panne	1,0 mm (0,04")

Longueur de panne	14,4 mm
Manche compatible	SHP-K, SHP-KM
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Adaptée pour le soudage fin des composants CMS et des broches à pas serré lors du soudage manuel et de retouche d'ensembles électroniques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 avec SHP-K ainsi que MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM. Livré à l'unité. Les pannes à souder sont des pièces d'usure.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriqué par Thermaltronics, USA.