

# Panne à souder en sabot 2 mm pour Thermaltronics série M - Thermaltronics M6WV020

Réf. article WL37807

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder Thermaltronics M6WV020 d'origine de la série M, en sabot, largeur de panne 2 mm, pour la plage de température 325-358 °C. Compatible avec le manche SHP-1 des stations TMT-9000S et Metcal MX.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Détection de position    | Non                |
| Numéro de tarif douanier | 85159080900        |
| Pays d'origine           | États-Unis         |
| Poids                    | 0.1 kg             |



## DESCRIPTION

La panne à souder M6WV020 de la série M Thermaltronics transmet la chaleur directement au niveau de la panne et maintient la plage de température 325-358 °C, pour des soudures rapides sans surchauffe des composants sensibles.

## AVANTAGES

- Forme en sabot d'une largeur de 2 mm pour un travail précis sur les soudures fines
- Chauffe par induction autorégulée au point de Curie pour une température 325-358 °C stable
- Conforme RoHS et sans plomb, adaptée à la production sans plomb
- Pièce d'origine, parfaitement ajustée au manche SHP-1

## DONNÉES TECHNIQUES

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Référence article    | WL37807                                |
| Référence fabricant  | M6WV020                                |
| Série produit        | série M de pannes à souder, 325-358 °C |
| Plage de température | 325-358 °C                             |
| Longueur de panne    | 13 mm                                  |
| Largeur de panne     | 2 mm (0.08 in)                         |
| Forme de panne       | en sabot                               |

Manche compatible

SHP-1

Dimensions emballage (Lxlxh)

174 mm x 35 mm x 12 mm

## APPLICATIONS

Réparation et rework sur cartes électroniques, soudage des liaisons traversantes et CMS en fabrication électronique, laboratoire et service après-vente.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée en tant que panne à souder. Compatible avec le manche SHP-1. Compatible avec les stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriquée aux États-Unis.