

Panne de soudage biseautée 60° 1,8 mm (0,07") - Thermaltronics M7BS602

Réf. article WL37830

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage de la série M de Thermaltronics, conforme RoHS et sans plomb, plage 350-398 °C. Compatible TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Géométrie : Panne de soudage biseautée 60° 1,8 mm (0,07").

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne de soudage M7BS602 est une panne de rechange sans plomb et conforme RoHS de la série M, prévue pour la plage de température 350-398 °C. Elle remplace la réf. Metcal STTC-147P.

AVANTAGES

- Panne de soudage biseautée 60° 1,8 mm (0,07") pour un transfert de chaleur précis vers la soudure
- Température de travail 350-398 °C de la série M
- Conforme RoHS et sans plomb
- Compatible avec la pièce à main SHP-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	M7BS602
Réf. article	WL37830
Série de pannes	Série M
Plage de température	350-398 °C
Longueur de panne	6,4 mm
Largeur de panne	1,8 mm
Type de panne	panne de soudage

Pièce à main compatible	SHP-1
Dimensions (LxlxH)	174 mm x 35 mm x 12 mm
Remplace Metcal	STTC-147P

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Convient aux stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Livraison à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriqué par Thermaltronics, USA.