

Pannes de brucelles, biseau 1,5 mm pour SHP-MTZ - Thermaltronics M80TZ015

Réf. article WL37920

Fabricant Thermaltronics

Paire de pannes de brucelles à souder série M, forme en biseau, largeur 1,5 mm, pour la pièce à main SHP-MTZ. Fonctionnement sans plomb sur 420 à 475 °C pour le rework CMS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La paire de pannes de brucelles série M M80TZ015 saisit et refond les composants CMS des deux côtés simultanément. La panne est en biseau d'une largeur de 1,5 mm et s'adapte à la pièce à main SHP-MTZ dans la plage de température de la série M 420 à 475 °C.

AVANTAGES

- Largeur de panne 1,5 mm, forme en biseau pour une prise sûre des terminaisons
- Livrée par paire pour un apport thermique égal des deux côtés à 420 à 475 °C
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL37920
Réf. fabricant	M80TZ015
Série	M (420 à 475 °C)
Plage de température	420 à 475 °C
Longueur de panne	12 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Largeur de panne	1,5 mm
Forme de panne	en biseau
Pièce à main compatible	SHP-MTZ
Type	panne de brucelles

APPLICATIONS

Retrait et pose de composants chip, SOIC, MELF et autres composants CMS lors du rework.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main SHP-MTZ et les stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Livrée par paire de pannes.

Sans plomb, conforme RoHS, utilisable en environnement ESD.