

Panne à souder biseautée sans plomb 45° largeur 3,0 mm, série P 350-398 °C - Thermaltronics P75BV030

Réf. article WL38018

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb Thermaltronics série P, géométrie biseautée et largeur de panne 3,0 mm, pour une plage de température de travail de 350 à 398 °C. Compatible avec les fers SHP-P, SHP-PM de la station TMT-2000PS et des unités d'alimentation Oki MFR-PS, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à souder P75BV030 de la série P Thermaltronics transmet la chaleur au point de soudure grâce à sa géométrie biseautée et sa largeur de panne de 3,0 mm. La plage de température de travail de 350 à 398 °C convient au soudage sans plomb sur les composants courants.

AVANTAGES

- Panne biseautée de 3,0 mm de largeur (0,12 in) pour une transmission précise de la chaleur
- Plage de température de travail de 350 à 398 °C pour le soudage sans plomb
- Conforme RoHS et sans plomb
- Compatible avec les fers SHP-P, SHP-PM

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38018
Réf. fabricant	P75BV030
Fabricant	Thermaltronics
Série	Série de pannes P
Forme de la panne	biseautée
Angle	45°
Largeur de panne	3,0 mm (0,12 in)

Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Plage de température	350 à 398 °C
Type	Panne à souder
Fer compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Soudage sans plomb sur cartes de circuits imprimés et ensembles électroniques avec les stations de soudage Thermaltronics et les unités d'alimentation Oki MFR-PS compatibles.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. Fers compatibles : SHP-P, SHP-PM. Livré à l'unité. En tant que pièce d'usure, elle doit être remplacée régulièrement.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriqué par Thermaltronics, États-Unis.