

Panne à souder biseautée pointue coudée 30° 0,4 mm série P (PM60SB275) - Thermaltronics PM60SB275

Réf. article WL38084

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder de la série P, géométrie biseautée pointue coudée 30°, largeur de panne 0,4 mm (0.016 in), pour les unités d'alimentation TMT-2000PS et Oki MFR-PS. Sans plomb et conforme RoHS, compatible avec les fers SHP-P et SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Cette panne à souder de la série P (PM60SB275) de géométrie biseautée pointue coudée 30° et d'une largeur de panne de 0,4 mm (0.016 in) offre la précision requise pour les joints de soudure fins ainsi qu'un transfert thermique stable sur la plage de 325 à 358 °C.

AVANTAGES

- Géométrie de panne biseautée pointue coudée 30° pour un travail ciblé sur le joint
- Largeur de panne 0,4 mm (0.016 in) pour un apport thermique défini
- Série P, température de travail de 325 à 358 °C
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38084
Modèle	PM60SB275
Fabricant	Thermaltronics
Réf. fabricant	PM60SB275
Série de produit	P, 325 °C - 358 °C
Plage de température	325-358 °C
Géométrie de panne	biseautée pointue coudée 30°

Largeur de panne	0,4 mm (0.016 in)
Longueur de panne	8,4 mm (0.33 in)
Fer compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Réalisation et reprise de joints de soudure sur circuits imprimés avec les systèmes de soudage Thermaltronics TMT-2000PS et les unités d'alimentation Oki MFR-PS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. S'adapte aux fers SHP-P et SHP-PM. Livré à l'unité.

Sans plomb, conforme RoHS. Fabriqué par Thermaltronics, États-Unis.