

Panne à souder biseautée 60° 1,8 mm série P (PM75BS602) - Thermaltronics PM75BS602

Réf. article WL38088

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder de la série P, géométrie biseautée 60°, largeur de panne 1,8 mm (0.07 in), pour les unités d'alimentation TMT-2000PS et Oki MFR-PS. Sans plomb et conforme RoHS, compatible avec les fers SHP-P et SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Cette panne à souder de la série P (PM75BS602) de géométrie biseautée 60° et d'une largeur de panne de 1,8 mm (0.07 in) offre la précision requise pour les joints de soudure fins ainsi qu'un transfert thermique stable sur la plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Géométrie de panne biseautée 60° pour un travail ciblé sur le joint
- Largeur de panne 1,8 mm (0.07 in) pour un apport thermique défini
- Série P, température de travail de 350 à 398 °C
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38088
Modèle	PM75BS602
Fabricant	Thermaltronics
Réf. fabricant	PM75BS602
Série de produit	P, 350 °C - 398 °C
Plage de température	350-398 °C
Géométrie de panne	biseautée 60°

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Largeur de panne	1,8 mm (0.07 in)
Longueur de panne	6,4 mm (0.25 in)
Fer compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Réalisation et reprise de joints de soudure sur circuits imprimés avec les systèmes de soudage Thermaltronics TMT-2000PS et les unités d'alimentation Oki MFR-PS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. S'adapte aux fers SHP-P et SHP-PM. Livré à l'unité.

Sans plomb, conforme RoHS. Fabriqué par Thermaltronics, États-Unis.