

Panne à souder conique 0,5 mm série P (PM75C301) - Thermaltronics PM75C301

Réf. article WL38094

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder de la série P, géométrie conique, largeur de panne 0,5 mm (0.02 in), pour les unités d'alimentation TMT-2000PS et Oki MFR-PS. Sans plomb et conforme RoHS, compatible avec les fers SHP-P et SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Cette panne à souder de la série P (PM75C301) de géométrie conique et d'une largeur de panne de 0,5 mm (0.02 in) offre la précision requise pour les joints de soudure fins ainsi qu'un transfert thermique stable sur la plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Géométrie de panne conique pour un travail ciblé sur le joint
- Largeur de panne 0,5 mm (0.02 in) pour un apport thermique défini
- Série P, température de travail de 350 à 398 °C
- Sans plomb et conforme RoHS
- remplace la réf. Metcal SFP-CN05

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38094
Modèle	PM75C301
Fabricant	Thermaltronics
Réf. fabricant	PM75C301
Série de produit	P, 350 °C - 398 °C
Plage de température	350-398 °C

Géométrie de panne	conique
Largeur de panne	0,5 mm (0.02 in)
Longueur de panne	5 mm (0.2 in)
Fer compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Réalisation et reprise de joints de soudure sur circuits imprimés avec les systèmes de soudage Thermaltronics TMT-2000PS et les unités d'alimentation Oki MFR-PS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. S'adapte aux fers SHP-P et SHP-PM. Livré à l'unité.

Sans plomb, conforme RoHS. Fabriqué par Thermaltronics, États-Unis.