

Panne à souder lame 15,75mm (0,62") - Thermaltronics PM75LB126

Réf. article WL38121

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série P Thermaltronics, lame 15,75mm (0,62"), plage de travail 350-398 °C. Compatible avec le manche SHP-P, SHP-PM et les stations des séries TMT-2000PS et MFR-PS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à souder lame 15,75mm (0,62") de la série P Thermaltronics est une panne de rechange sans plomb destinée au soudage de précision sur les unités d'alimentation et stations TMT-2000PS et MFR-PS. Sa largeur de 15,75 mm convient à la taille de joint correspondante, dans une plage de travail de 350-398 °C.

AVANTAGES

- Largeur de panne 15,75 mm (0,62 in) pour un transfert thermique maîtrisé
- Sans plomb et conforme RoHS pour les alliages SAC actuels
- Série P, température de travail 350-398 °C
- Remplace la réf. Metcal RFP-BL2

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	PM75LB126
Réf. article	WL38121
Série	P (350-398 °C)
Plage de température	350-398 °C
Largeur de panne	15,75 mm (0,62 in)
Longueur de panne	9 mm (0,35 in)

Forme de panne

lame

Manche compatible

SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Soudage manuel sur circuits imprimés et ensembles électroniques, du travail fin aux joints plus importants selon la largeur de panne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche SHP-P, SHP-PM. Adaptée à : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. Contenu : 1 panne à souder.

Conforme RoHS, sans plomb. Origine : États-Unis.