

Panne à souder biseautée 60°, longue portée 1,0mm (0,04") - Thermaltronics PM75LR400

Réf. article WL38125

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série P Thermaltronics, biseautée 60°, longue portée 1,0mm (0,04"), plage de travail 350-398 °C. Compatible avec le manche SHP-P, SHP-PM et les stations des séries TMT-2000PS et MFR-PS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne à souder biseautée 60°, longue portée 1,0mm (0,04") de la série P Thermaltronics est une panne de rechange sans plomb destinée au soudage de précision sur les unités d'alimentation et stations TMT-2000PS et MFR-PS. Sa largeur de 1 mm convient à la taille de joint correspondante, dans une plage de travail de 350-398 °C.

AVANTAGES

- Largeur de panne 1 mm (0,04 in) pour un transfert thermique maîtrisé
- Sans plomb et conforme RoHS pour les alliages SAC actuels
- Série P, température de travail 350-398 °C
- Remplace la réf. Metcal SFP-BVL10

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	PM75LR400
Réf. article	WL38125
Série	P (350-398 °C)
Plage de température	350-398 °C
Largeur de panne	1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	14,6 mm (0,57 in)

Forme de panne

biseautée

Manche compatible

SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Soudage manuel sur circuits imprimés et ensembles électroniques, du travail fin aux joints plus importants selon la largeur de panne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche SHP-P, SHP-PM. Adaptée à : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. Contenu : 1 panne à souder.

Conforme RoHS, sans plomb. Origine : États-Unis.