

Panne à souder panne biseautée 60°, longue portée 1,78mm (0,07") - Thermaltronics PM75LR403

Réf. article WL38127

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série P Thermaltronics, panne biseautée 60°, longue portée 1,78mm (0,07"), plage de travail 350-398 °C. Compatible avec le manche SHP-P, SHP-PM et les stations des séries TMT-2000PS et MFR-PS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **États-Unis**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

La panne à souder panne biseautée 60°, longue portée 1,78mm (0,07") de la série P Thermaltronics est une panne de rechange sans plomb destinée au soudage de précision sur les unités d'alimentation et stations TMT-2000PS et MFR-PS. Sa largeur de 1,78 mm convient à la taille de joint correspondante, dans une plage de travail de 350-398 °C.

AVANTAGES

- Largeur de panne 1,78 mm (0,07 in) pour un transfert thermique maîtrisé
- Sans plomb et conforme RoHS pour les alliages SAC actuels
- Série P, température de travail 350-398 °C
- Remplace la réf. Metcal SFP-CHL20

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant **PM75LR403**

Réf. article **WL38127**

Série **P (350-398 °C)**

Plage de température **350-398 °C**

Largeur de panne **1,78 mm (0,07 in)**

Longueur de panne **15 mm (0,59 in)**

Forme de panne

biseautée

Manche compatible

SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Soudage manuel sur circuits imprimés et ensembles électroniques, du travail fin aux joints plus importants selon la largeur de panne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche SHP-P, SHP-PM. Adaptée à : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. Contenu : 1 panne à souder.

Conforme RoHS, sans plomb. Origine : États-Unis.