

Panne biseautée 60° 1,0 mm série T 350-398 °C - Thermaltronics T70BV010

Réf. article WL38337

Fabricant Thermaltronics

Sur une carte densément peuplée, une broche isolée s'atteint au mieux avec un biseau étroit. La T70BV010 offre une face utile de 1,0 mm à 60° pour une longueur de panne de 13,4 mm. Son point de Curie se situe entre 350 et 398 °C, la plage haute de la série T réservée aux alliages sans plomb.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Les alliages sans plomb et les pastilles reliées au plan de masse dépassent souvent les capacités de la plage standard. La panne biseautée T70BV010 travaille donc entre 350 et 398 °C et applique cette chaleur sur une seule borne grâce à un biseau de 1,0 mm seulement.

AVANTAGES

- Biseau étroit de 1,0 mm à 60° pour les broches isolées et les entraxes serrés
- Plage haute de 350 à 398 °C pour la brasure sans plomb et les pastilles dissipantes
- Longueur de 13,4 mm pour passer entre des composants voisins plus hauts
- Régulation au point de Curie sans capteur ni étalonnage
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38337
Modèle	T70BV010
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T70BV010
Série	Série de pannes T, 350-398 °C
Type	Panne de soudage

Orientation de panne	Biseautée, 60°
Largeur de panne	1 mm
Longueur de panne	13,4 mm
Plage de température	350-398 °C
Pièce à main compatible	SHP-T
Stations compatibles	TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
Conformité	Conforme RoHS, sans plomb
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Reprise de broches isolées, travail sur composants à pas fin et barrettes de connexion, retrait ponctuel de résidus de brasure et réparation de cartes assemblées sans plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main SHP-T et les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une cartouche de panne est livrée, sans accessoire complémentaire.