

Fer à souder W 101SP Magnastat pour tension secteur, 100 W, avec miroir - Weller W 101SP

Réf. article WL44161

Fabricant Weller

Fer à souder de 100 W sur secteur avec régulation autonome MAGNASTAT. La température de travail est définie par la panne Longlife (260 à 480°C), livré avec miroir de soudure.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

Kein Produktbild

DESCRIPTION

Le Weller W 101SP est un fer à souder pour tension secteur de 100 W doté de la régulation autonome de température MAGNASTAT. La température de travail est déterminée uniquement par le choix de la panne, sans unité de commande séparée.

FONCTIONNEMENT DE MAGNASTAT

Le système utilise un aimant permanent et une sonde de température ferromagnétique. Lorsque la panne est froide, la sonde attire l'aimant, l'interrupteur est fermé et le chauffage est activé. Lorsque la sonde atteint son point de Curie, c'est-à-dire la température de panne choisie, son comportement magnétique change et le chauffage se coupe. Quand la panne refroidit, le cycle de régulation recommence.

AVANTAGES

- Puissance de 100 W pour les travaux à fort besoin thermique
- Régulation autonome MAGNASTAT sans unité séparée
- Température simplement définie par la panne Longlife : 260°C, 310°C, 370°C, 425°C et 480°C
- Livré avec un miroir de soudure

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	W 101SP
Réf. fabricant	T0056109699N
Puissance	100 W
Alimentation	tension secteur
Températures de panne	260, 310, 370, 425, 480°C
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Pour les travaux de soudage à fort besoin thermique, comme les grandes soudures ou les composants massifs.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Fer à souder W 101SP avec miroir de soudure. La température de travail est définie par la panne Longlife Weller choisie.