

Panne RTP 010 S biseau 1,0 x 0,3 mm pour WXPP - Weller RTP 010 S

Réf. article WL47742

Fabricant Weller

Panne de soudage active RT Pico RTP 010 S (en biseau) pour le fer pico Weller WXPP, 40 W. Pour le microsoudage de 0402 à 01005 avec la plus haute précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La RTP 010 S est une panne de soudage active RT Pico de 40 W pour le fer à souder pico Weller WXPP. Elle vise les plus petits microcomposants, de 0402 jusqu'à 01005, avec une faible distance entre la panne et la poignée pour un contrôle précis.

AVANTAGES

- Technologie de panne active de 40 W pour une montée en température rapide et stable
- Biseau 1,0 mm x 0,3 mm pour des microjoints un peu plus grands
- Faible distance entre la panne et la poignée pour plus de précision
- Pour les exigences les plus élevées en aéronautique, électronique, capteurs, médical et automobile

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTP 010 S
Réf. fabricant	T0050104399
Série de panne	RTP

Puissance	40 W
Diamètre	2,4 mm
Longueur de panne	17 mm
Largeur de panne	1,0 mm
Épaisseur de panne	0,3 mm
Forme de panne	en biseau
Fer compatible	WXPP / WXPP MS
Support adapté	WSR 208

APPLICATIONS

Microsoudage des plus petits composants CMS (0402 à 01005) en fabrication électronique, réparation et retouche aux exigences de précision les plus élevées.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à souder pico Weller WXPP et WXPP MS, support WSR 208.

Conforme RoHS, compatible ESD sur les stations Weller WX antistatiques. Origine : Allemagne.