

Set fer à souder à gaz Pyropen Piezo, butane, 250-650°C, env. 3 h - Weller Pyropen Piezo

Réf. article WL63529

Fabricant Weller

Fer à souder à gaz butane à allumage automatique pour souder partout sans secteur : 250-500°C en fer à souder, jusqu'à 650°C en appareil à air chaud, environ 3 heures d'autonomie par recharge. Set professionnel en coffret métallique avec allumage piézo d'une seule main.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Plage de température	200-500 °C
Poids	0.1 kg
Température (max.)	bis 500 °C



DESCRIPTION

Le Weller Pyropen Piezo est un fer à souder à gaz butane à allumage automatique avec fonctions combinées de soudage et d'air chaud, pour travailler sans raccordement au secteur ni câble gênant. Une recharge de gaz suffit pour environ 3 heures, ce qui permet de réaliser les travaux de brasage sur le terrain, en atelier ou en déplacement.

AVANTAGES

- Sans fil : fonctionnement au butane, environ 3 heures d'autonomie par recharge
- Démarrage d'une seule main grâce à l'allumage piézo automatique, sans autre outil
- Montée en température rapide, prêt à l'emploi en quelques secondes
- Deux fonctions : fer à souder 250-500°C, appareil à air chaud jusqu'à 650°C (par ex. gaines thermorétractables)
- Recharge facile avec du gaz butane Weller (réf. WB1 ou WB2) en quelques secondes
- Set professionnel en coffret métallique robuste, prêt à l'emploi

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Pyropen Piezo
Réf. fabricant	T0051605899
Type de panne	fer à souder à gaz (butane)

Allumage	piézo, automatique
Température soudage	250-500°C
Température air chaud	jusqu'à 650°C
Volume de remplissage	28 ml
Autonomie	env. 2-3 heures par recharge
Équivalence puissance électrique	20-80 W
Pannes compatibles	série 70-x
Contenu de la livraison	set en coffret métallique

APPLICATIONS

- Travaux de brasage mobiles en extérieur, service et montage
- Rétraction de gaines avec la fonction air chaud
- Travaux d'électronique et de réparation sans alimentation secteur disponible

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Utilise des pannes de la série 70-x. Recharge avec du gaz butane Weller WB1 ou WB2. Livré sous forme de set complet en coffret métallique.